

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» марта 2026 г., 77260061000121124498

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
2-й территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному
административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Москве**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» апреля 2026 г., 16 час. 45 мин. № 2603/102-77/72-ВО/П

(дата и время составления документа)

г. Москва, Малый Кисловский переулок, д.8

(место составления документа)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического
визита от « 20 » марта 2026 г., № 2603/102-77/72-ВО/Р, учетный номер проверки 77260061000121124498.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Щемелев Артем Александрович – инспектор 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
2. Чуйченко Сергей Сергеевич – заместитель начальника 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
3. Стуковнин Вадим Алексеевич – заместитель начальника 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
4. Булхов Сергей Викторович – главный специалист 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
5. Залипаев Василий Сергеевич – старший инспектор 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
6. Кольчипин Евгений Юрьевич – старший инженер 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
7. Гомон Иван Алексеевич – инспектор 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)
8. Балыбердин Роман Юрьевич – инженер 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)

9. Филимонов Сергей Юрьевич – старший инспектор 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)

10. Тония Георгий Самсонович – инженер 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспектора, в том числе руководителя групп инспекторов), исполняющего (исполняющих) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после присвоения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положениями о месте контроля)

5. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. г Москва вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Зоологическая, дом 18

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения лицом объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "СТАРТ" АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ" ИНН 7703127927, адрес регистрации юридического лица: 123242, Г.МОСКВА, УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, Д.18

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, осуществляющей контроль за исполнением предписания, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие объектам требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «06» апреля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по назначению контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ-123), допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020), утверждённого приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (цокольный этаж блок 1 и 3, 1 этаж блок 1, 2 и 3) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: цокольный этаж блок 1 и 3, 1 этаж блок 1, 2 и 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
22.02.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предусмотреть аварийное освещение на путях эвакуации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьей 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.
- Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчёта значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности

здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствию результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (1-й этаж лестница главного входа/выхода 1 блока) (ст. 5, 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: 1-й этаж лестница главного входа/выхода 1 блока

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть ограждения с поручнями при высоте лестниц более 45 см

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьей 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствию результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (эвакуационные двери 1-го этажа блока 2 согласно поэтажному плану) (ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: эвакуационные двери 1-го этажа блока 2 согласно поэтажному плану

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть открывание дверей по направлению выхода из здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьей 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствию результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Ширина эвакуационного выхода выполнена менее 0,8 м. (1-й этаж выход из помещения №13 блока 1 согласно поэтажному плану) (ст. 5, ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: 1-й этаж выход из помещения №13 блока 1 согласно поэтажному плану

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть ширину эвакуационного выхода 0,8 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьями 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

5. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: Ширина эвакуационного выхода выполнена менее 0,9 м. (1-й этаж выход из помещения №20 блока 2 согласно поэтажному плану) (ст. 5, ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ-123; п. 7.12.3 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: 1-й этаж выход из помещения №20 блока 2 согласно поэтажному плану

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть ширину эвакуационного выхода 0,9 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьями 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

6. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ФЗ-123, допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - СП 1.13130.2020, а именно: На пути эвакуации допущено устройство раздвижной двери (1-й этаж выход из помещения №9 блока 3 согласно поэтажному плану) (ст. 5, ст. 6, ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.2.3 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: 1-й этаж выход из помещения №9 блока 3 согласно поэтажному плану

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Не допускать установки раздвижной двери на путях эвакуации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьями 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

7. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии достоверного расчета значений пожарного риска, отсутствии согласованного и выполненного в установленном порядке стандарта организации, выполненных специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, отсутствии результатов исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ-123), допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009), утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно: Расстояние от потолка до верхней части настенных звуковых оповещателей выполнено менее 150 мм. (1-й этаж помещение №5 блока 1 согласно поэтажному плану, 1-й этаж помещение №1 блока 2 согласно поэтажному плану) (ст. 5, ст. 6, п. 4 ст. 84 ФЗ-123; п. 4.4 СП 3.13130.2020); Место выявления нарушения: 1-й этаж помещение №5 блока 1 согласно поэтажному плану, 1-й этаж помещение №1 блока 2 согласно поэтажному плану

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить расстояние от потолка до верхней части настенных звуковых оповещателей 150 мм.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьей 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

8. Информация о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, проводимых с указанными системами (систему автономной пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и внутренний противопожарный водопровод), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правил противопожарного режима в РФ);

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Вносить в журнал информацию о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, проводимых с указанными системами (систему автономной пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и внутренний противопожарный водопровод)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьей 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

9. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (помещение №14 блока 1 согласно поэтажному плану) (п. 15 Правил противопожарного режима в РФ); Место выявления нарушения: помещение №14 блока 1 согласно поэтажному плану

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 15 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

22.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить проектную, исполнительную, иную техническую документацию (специальные технические условия, отчеты об исследованиях, расчетах, испытаниях) содержащую описание и обследования мероприятий, которые подтверждают выполнение одного из предусмотренных статьей 6 ФЗ-123 условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также декларацию пожарной безопасности.

указаны в тексте и выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательных требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которыми установлено нарушение обязательных требований), сведения, позволяющие доказать наличие нарушения обязательных требований, требований, содержащихся в раздаточных документах, с указанием реквизитов раздаточных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным и соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при наличии решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предпосылкой профессионального мнения, срок устранения нарушения)

Начальник 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (главный государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору) Чижиков Дмитрий Эдуардович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гомон Иван Алексеевич - Инспектор 2-го территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Центральному административному округу) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве (государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору), телефон: 84956920480, e-mail: cao2@77.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) должность руководителя этого должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомившего с предписанием)

«__» часов «__» минут «6» апреля 2026 г. *Иван Алексеевич Гомон*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указать способ и дату направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

