

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ» архитектурно-художественного профиля»
Фактический адрес	123242, г.Москва, ул. Зоологическая, д.18
телефон	E-mail startartschool@gmail.com
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	220 чел.
Размещение объекта	Школа расположена на 1-ом этаже 9-11 этажного дома
Количество и назначение входов	3 входа
Год постройки	2002 г.
Год последней реконструкции	Не было

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Ст. м. «Баррикадная» - 470 м; Ст. м «Краснопресненская» - 640 м. От остановки «Зоологическая ул.» - 282 м, Троллейбус №66
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет

Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения) ГБУДО г.Москвы «ДШИ «СТАРТ» расположена на 1-ом этаже 9 – 11 этажного жилого дома и не имеет своей территории.						
- ширина прохода, калитки	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	-	-	-	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-	-	-	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-	-	-	3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-	-	-	5,0 м и более		К

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	-	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	-	-	-	Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	38 см					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	85 см, 95 см			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	имеется			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К

Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	Наличие с одной стороны			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	85 см			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	95 см			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1 подъезд – 43х225х375 см 2 подъезд – 50х225х285 см 3 подъезд – 25х225х320 см			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1 подъезд – 43х225х375 см 2 подъезд – 50х225х285 см 3 подъезд – 25х225х320 см			Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой	Поручни на			Есть при высоте	Допустимо отсутствие	К, О, С

не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	высоте 90х70см			более 0,45 м,		
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	-			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	-			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	имеется			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Имеются поручни с одной стороны			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	85 см – 95 см			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	Имеются, не менее 30 см			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	имеются			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного	-			0,8 м	Не ограничена	К

марша (максимальная)				и менее		
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	-			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	-			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	-			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	-			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	-			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						

Глубина	250 см			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	256 см			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Имеются 195х320 см					
Двери автоматические, справочно	Не имеется					
- ширина дверного проема в свету	195 см			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	2 см			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	-			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	-			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	-			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	-			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	-			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	-			наличие	-	К
- мобильный	-			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	120 см			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	-			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	-			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются		К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются			Имеются		К, Г

Речевые информаторы и маяки	-			Имеются	Допустимо отсутствие	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	-			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	-			Имеются		Г
*Тактильная схема	-			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	Наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	-			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	-			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	-			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	-			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	-			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						

- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	-			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	-			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	-			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	-					
Кабина:	-					
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	-			Имеется		Г
*Звуковая информация	-			Имеется		С
*Знак доступности	-			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	80 см			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	-			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о	-			На стене рядом с	На двери или	С

назначении кабинета				дверью	отсутствует	
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	-			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	-			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	-			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	-			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	-			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	-			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	-			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	-			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	-			Имеются		О
*Крючки для костылей	-			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	-			Не требуется	Имеется	К

Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	-			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	-			Имеется		С
Ширина дверного проема	80 см			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	80 см			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	60 см			0,8 м и более		К
- *высота раковины	80 см			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	80 см			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	1			справочно		
- *знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	80 см			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	80 см			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	80 см			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	имеются			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	-			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -
- на входной группе -
- на путях передвижения -
- в зоне оказания услуги -
- в санитарных помещениях –

С учетом расположения школы на первом этаже жилого дома, технические решения по адаптации помещений школы для инвалидов-колясочников, выполнить невозможно, исходя из архитектурно-планировочных показателей объекта.

Ответственный за проведение обследования объекта: Батагова О.А., экономист по материально-техническому снабжению.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).